

ALLEGATO all'ordine del giorno presentato dal Consigliere Taccone avente ad oggetto "manutenzione di via Piacenza – tratto dopo Piazza Sanfront – e di via Parma"

Documentazione fotografica



Foto 1
Assenza di marciapiede presso bivio di
Rivarola (civici n. 440 – 450)



Foto 2
Assenza di marciapiede prima del semaforo
su entrambi i lati (civici 270 – 280)



Foto 3
Assenza di marciapiede prima del semaforo
su entrambi i lati (civici 270 – 280)



Foto 4
Assenza di marciapiede all'altezza del
distributore su entrambi i lati



Foto 5
Assenza di marciapiede all'altezza del
distributore su entrambi i lati



Foto 6
Quasi totale assenza di marciapiede sul lato
dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 7

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 8

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 9

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 10

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 11

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 12

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 13

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 14

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 15

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 16

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 17

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 18

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 19

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 20

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 21

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato dispari dal civico 233 fino a via Piacenza



Foto 22

Barriera architettonica all'altezza dei civici n. 365



Foto 23

Barriera architettonica all'incrocio tra via Parma e via dei Ramezzano



Foto 24

Barriera architettonica all'altezza dei civici n. 384



Foto 25

Assenza di marciapiede su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di via Parma compreso tra i civici 34 e 138 (tra i due ingressi della Caserma), attualmente non percorribile a piedi, anche a causa dei numerosi ostacoli che si vengono a creare proprio per la mancanza del marciapiede (auto, cassonetti, paletti, catene ...)



Foto 26

Assenza di marciapiede su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di via Parma compreso tra i civici 34 e 138 (tra i due ingressi della Caserma), attualmente non percorribile a piedi, anche a causa dei numerosi ostacoli che si vengono a creare proprio per la mancanza del marciapiede (auto, cassonetti, paletti, catene ...)



Foto 27

Assenza di marciapiede su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di via Parma compreso tra i civici 34 e 138 (tra i due ingressi della Caserma), attualmente non percorribile a piedi, anche a causa dei numerosi ostacoli che si vengono a creare proprio per la mancanza del marciapiede (auto, cassonetti, paletti, catene ...)



Foto 28

Fermata dell'autobus pericolosa all'altezza del civico 25 con attraversamento pedonale non segnalato



Foto 29

Fermata dell'autobus pericolosa all'altezza del civico 207 con attraversamento pedonale non segnalato



Foto 30

Fermata dell'autobus pericolosa all'altezza del civico 274 (lato monte) con attraversamento pedonale non segnalato



Foto 31

Attraversamento pedonale privo di segnalazione da entrambi i lati e poco visibile agli automobilisti



Foto 32

Attraversamento pedonale privo di segnalazione da entrambi i lati e poco visibile agli automobilisti



Foto 33

Attraversamento pedonale privo di segnalazione da entrambi i lati e poco visibile agli automobilisti



Foto 34
Attraversamento pedonale privo di segnalazione da entrambi i lati e poco visibile agli automobilisti



Foto 35
Attraversamento pedonale privo di segnalazione da entrambi i lati e poco visibile agli automobilisti



Foto 36
Attraversamento pedonale privo di segnalazione da entrambi i lati e poco visibile agli automobilisti